

8 800 550 02 03

ЛАКОКРАСочный ЗАВОД



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Эмаль КО-8101

ТУ 2312-005-49125865-2014

Эмаль КО-8101 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в модифицированном лаке с добавлением сиккатива, функциональных добавок и растворителей.

### Области применения

Предназначена для защитной окраски металлических, бетонных, железобетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных, керамических поверхностей, металлических конструкций закладных деталей и арматуры железобетонных изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях повышенной влажности и перепадах температуры от  $-60^{\circ}$  до  $+300^{\circ}\text{C}$ .

Применяется в качестве самостоятельного покрытия.

### Основные технические характеристики

Наименование показателей	Норма ТУ
1. Внешний вид	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую однородную пленку серебристого цвета
2. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с не менее	25
3. Массовая доля нелетучих веществ, %	$40 \pm 5$
4. Время высыхания до степени 3, ч, не более: - при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$	2
5. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), условные единицы, не менее	0,4
6. Адгезия, н/б	1
7. Стойкость пленки при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ , ч, не менее, к статическому воздействию: - воды - минерального масла - бензина	24 24 24

## **Подготовка поверхности**

Перед покраской удалить с поверхности все загрязнения, старые отслаивающиеся покрытия.

Поверхность металла перед окрашиванием должна быть очищена до степени 2 (на очищенной поверхности металла не должно быть окалины, ржавчины, пригара, остатков формовочной смеси и других неметаллических слоев, допускаются блестящие и матовые участки) и обезжирена до степени 1 (отсутствие следов жира на фильтровальной бумаге после протирки поверхности) по ГОСТ 9.402.

Очистку металлической поверхности проводят корд-щетками, пескоструйной или дробеструйной обработкой.

Старые бетонные поверхности, при необходимости, сначала отремонтировать (удалить отслаивающиеся и непрочные слои, заштукатурить, ошкурить). Вновь оштукатуренные поверхности перед окрашиванием выдержать от трех до четырех недель. С бетонных и оштукатуренных поверхностей удалить пыль, жировые пятна, гладкую поверхность слегка ошкурить или провести пескоструйную обработку.

## **Окрашивание**

Перед применением эмаль тщательно перемешать до однородной консистенции. Эмаль нанести на поверхность методом пневматического и безвоздушного распыления, струйным обливом, окунанием или кистью, при необходимости разбавляют растворителем ксилол до рабочей вязкости по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4мм при температуре  $(20\pm 2)$  °С

- при нанесении методом пневматического распыления – 17-25 сек (степень разбавления 0-10%)

- при нанесении методом безвоздушного распыления – 30-45 сек (степень разбавления 0-5%)

Время высыхания однослойного покрытия при температуре  $(20\pm 2)$  °С не более 1 ч.

## **Условия окраски**

Эмаль КО-8101 наносится только на сухую, очищенную от старых покрытий и масложировых пятен поверхность при температуре воздуха от -30 до +40°С.

Бетонные и оштукатуренные поверхности не должны иметь отслоений, а металлические – очагов коррозии, поэтому первые тщательно отбиваются, а вторые зачищаются. Эмаль КО-8101 перемешивается до однородного состояния и наносится любым удобным способом на окрашиваемую поверхность слоями.

Толщина однослойного покрытия – 20-30 мкм.

Время нанесения каждого последующего слоя составляет 2 часа, при отрицательных температурах оно увеличивается вдвое.

## **Расход эмали**

Средний расход кремнеорганической эмали составляет 150-300 г/м<sup>2</sup>, в зависимости от поверхности, цвета покрытия, конфигурации окрашиваемой поверхности и метода нанесения.

### **Меры предосторожности**

Эмаль относится к 3 классу опасности. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от огня. В случае загорания следует применять огнетушители порошковые, песок, кошму, пенные установки.

Эмаль следует хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

**Гарантийный срок хранения:** 12 месяцев с даты изготовления.